

ООО «ЛифтСервис Л»

398043, г. Липецк, ул. Фрунзе, д. 43 офис 5
ИНН 4826078791 КПП 482601001
Отделение №8593 Сбербанк России
к/с 30101810800000000604
р/с 40702810635000013149
БИК 044206604

Исх. № 289 от 12.11.2025г.

Ответ на вх. №1012-ИРД от 12.11.2025г.

ООО Специализированный
застройщик «ИНСТЕП.МЕХАНИЗАТОРОВ»
Исполнительному Директору
Белькову Д.С.

Технические условия на диспетчеризацию лифтов на объекте:
«Детский сад на 115 мест, расположенный по адресу: г. Липецк, ул. Механизаторов, кадастровый номер участка 48:20:0046003:354»

Уважаемый Дмитрий Сергеевич, руководствуясь требованиями «Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов» и постановлением правительства от 24.06.2017г. №743 п.20 считаем необходимым выполнить следующие технические условия по диспетчеризации лифта на объекте: «Детский сад на 115 мест, расположенный по адресу: г. Липецк, ул. Механизаторов, кадастровый номер участка 48:20:0046003:354»

Предусмотреть универсальный комплекс диспетчеризации и сигнализации (УКДС)

1. Предусмотреть диспетчерский пункт, по адресу г. Липецк ул. Бехтеева д.4
2. Предусмотреть прокладку линий связи между станциями управления лифтами полевым проводом П-274-М симметричным или изолированным от земли. Допускается использовать многопарный кабель УТР. При этом не допускается запараллеливание свободных пар.
3. Предусмотреть канал передачи данных на диспетчерский пульт по выделенному каналу Ethernet. Канал вывести в любую станцию управления лифтом.
4. Требуемое оборудование:
 - Блок лифтовой БЭЛ-05 – 1 шт.;
 - Монтажный комплект – 1 шт.;
 - Звуковой комплект кабины - 1 шт.;;
 - Модем Ethernet – 1 шт.
 - Дополнительный источник питания специальный ДИП спц-1 шт.

С Уважением,
Генеральный директор



Ефремов Д.И.