

398043 Россия, г. Липецк, ул. Фрунзе, д. 43 офис 5
Тел. (4742) 51-58- 66 Факс: (4742) 51-58-65 e-mail: lift_service@mail.ru
ОКПО 81160866, ОГРН 1074823014243, ИНН/КПП 4826058234/482601001

Исх. № 258 от 30.05.2022г.

Ответ на вх. №б\н от 30.05.2022г.

**ООО Специализированный
застройщик «ИНСТЕП.МЕХАНИЗАТОРОВ»**

**Директору
Каркешкину С.А.**

Технические условия на диспетчеризацию лифтов на объекте:

«Группа многоэтажных жилых домов, расположенных по адресу: г. Липецк, ул. Механизаторов, 15а.

Позиция 1» кадастровый номер участка 48:20:0046003:349 (Выданы в замен ТУ Исх. № 436 от 26.01.2022г.)

Уважаемый Сергей Александрович, руководствуясь требованиями «Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов» и постановлением правительства от 24.06.2017г. №743 п.20 считаем необходимым выполнить следующие технические условия по диспетчеризации лифтов в застройке «Группы многоэтажных жилых домов, расположенных по адресу: г. Липецк, ул. Механизаторов, 15а. Позиция 1 » кадастровый номер участка 48:20:0046003:349

Предусмотреть универсальный комплекс диспетчеризации и сигнализации (УКДС)

1. Предусмотреть диспетчерский пункт, по адресу г. Липецк ул. Бехтеева д.4
2. Предусмотреть прокладку линий связи между станциями управления лифтами полевым проводом П-274-М симметричным или изолированным от земли. Допускается использовать многопарный кабель УТР. При этом не допускается запараллеливание свободных пар.
3. Предусмотреть канал передачи данных на диспетчерский пульт по выделенному каналу Ethernet. Канал вывести в любую станцию управления лифтом каждого из домов.
4. Требуемое оборудование:
 - Блок лифтовой БЭЛ-05 – по количеству лифтов;
 - Монтажный комплект – по количеству лифтов;
 - Звуковой комплект кабины - по количеству лифтов;
 - Модем Ethernet – 1 шт. на количество лифтов в доме
 - Дополнительный источник питания специальный ДИП спц-1 шт. на количество лифтов в доме

С Уважением,
Заместитель Генерального директора



Горбунов В.И.