

# ООО «ЛифтСервис Л»

398043, г. Липецк, ул. Фрунзе, д. 43 офис 5

ИНН 4826078791 КПП 482601001

Отделение №8593 Сбербанка России

к/с 30101810800000000604

р/с 40702810635000013149

БИК 044206604

Исх. № 214 от 22.10.2025г.

Ответ на вх. №964-ИРД от 22.10.2025г.

**ООО Специализированный  
застройщик «ИНСТЕП.МЕХАНИЗАТОРОВ»  
Исполнительному Директору  
Белькову Д.С.**

**Технические условия на диспетчеризацию лифтов на объекте:  
«Группа многоэтажных жилых домов, расположенных по адресу: г. Липецк, ул. Механизаторов, 156  
Позиция 3» кадастровый номер участка 48:20:0046003:13**

Уважаемый Дмитрий Сергеевич, руководствуясь требованиями «Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов» и постановлением правительства от 24.06.2017г. №743 п.20 считаем необходимым выполнить следующие технические условия по диспетчеризации лифтов в застройке «Группы многоэтажных жилых домов, расположенных по адресу: г. Липецк, ул. Механизаторов, 156. Позиция 3» кадастровый номер участка 48:20:0046003:13

Предусмотреть универсальный комплекс диспетчеризации и сигнализации (УКДС)

1. Предусмотреть диспетчерский пункт, по адресу г. Липецк ул. Бехтеева д.4
2. Предусмотреть прокладку линий связи между станциями управления лифтами полевым проводом П-274-М симметричным или изолированным от земли. Допускается использовать многопарный кабель УТР. При этом не допускается запараллеливание свободных пар.
3. Предусмотреть канал передачи данных на диспетчерский пульт по выделенному каналу Ethernet. Канал вывести в любую станцию управления лифтом.
4. Требуемое оборудование:
  - Блок лифтовой БЭЛ-05 – по количеству лифтов;
  - Монтажный комплект – по количеству лифтов;
  - Звуковой комплект кабины - по количеству лифтов;
  - Модем Ethernet – 1 шт. на количество лифтов в доме
  - Дополнительный источник питания специальный ДИП спц-1 шт. на количество лифтов в доме

С Уважением,  
Генеральный директор



Ефремов Д..И.